

Schaltschema Fernwärmeübergabestation bis 299 kW

Anlage: 6a



Geothermie Unterhaching
Primärseite

Kunde

Sekundärseite (beispielhafte Darstellung)
Hydraulischer Anschluß an Wärmeübergabestation
Verlegen und Aufkleben sämtlicher sekundärseitiger Kabel am Regler
Fühler liefern und aufkleben (sämtl. Fühler: PT1000)
Ausnahme: Aussentemperatur-Fühler wird durch Geothermie beige stellt

Stand: April 2014

